

Détails véhicule

VIN	VR3FCYHZ2 RY532236	Date d'immatriculation	07/03/2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-642-PJ	Odometre	23 432 km
Modèle	508 V2 SW BHD1 130 S&S EAT8 ALLURE				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	01/04/2025	N° d'inspection	1782950	Date d'évaluation	17/04/2025
Date du mandat	03/04/2025	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF



Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓

Pneumatiques

Michelin 215/55/17 W Eté 5.6 mm



Michelin 215/55/17 W Eté 5.8 mm








Michelin 215/55/17 W Eté 6.4 mm

Michelin 215/55/17 W Eté 6.6 mm

Détails des dommages

1		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	112,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	112,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	112,00€
4		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	64,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	64,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	64,00€
5		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	96,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	96,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	96,00€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 215/55/17 W 5.8 Mm
 PneuAVG Michelin 215/55/17 W 5.6 Mm
 PneuARD Michelin 215/55/17 W 6.6 Mm
 PneuARG Michelin 215/55/17 W 6.4 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	396,00€	Dépréciation	-	Prix Net	396,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	1,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	80,00€	3,40	272,00€	-	-	272,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	44,00€	-	-	44,00€