

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM RS027270	Date d'immatriculation	13/02/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-844-CG	Odometre	20 498 km
Modèle	3008 V2 ALLURE PACK PTECH 130 S&S BVM6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	25/04/2025	N° d'inspection	1790125	Date d'évaluation	09/05/2025
Date du mandat	12/05/2025	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.6 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.6 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Détails des dommages

1



Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	Coût net	46,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.6 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.6 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	46,00€	Dépréciation	-	Prix Net	46,00€
-----------	--------	--------------	---	----------	--------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	46,00€	-	-	46,00€