

Détails véhicule

VIN	VR7EDYHT0 RJ652838	Date d'immatriculation	30/04/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-055-SN	Odometre	17 059 km
Modèle	BERLINGO XL 1.5 BHD1 100 BVM6 CLUB	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc 2L ROTALYS MAZINGARBE



Eléments amovibles


Cric	✓
Roue de secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

NEXEN 205/60/16 H Eté 4.6 mm



NEXEN 205/60/16 H Eté 6.2 mm



NEXEN 205/60/16 H Eté 6.4 mm

NEXEN 205/60/16 H Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Latéral Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Pare-choc non peint
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Pneu roue de secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10



Elément	Jante de roue de secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

11



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Autres dommages

8



Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD NEXEN 205/60/16 H 6.0 Mm
PneuARG NEXEN 205/60/16 H 6.4 Mm
PneuAVD NEXEN 205/60/16 H 6.2 Mm
PneuAVG NEXEN 205/60/16 H 4.6 Mm