

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZ1 RL022133	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GW-113-PJ	Modèle	5008 V2 GT BHD1 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/04/2024	Année	2024	Couleur	INCONNUE
Odometre	19 263 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	146
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/02/2025	Parc	TEA NICE (GATTIERES)
-------------------	------------	------	----------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.1 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.8 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm	

Dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	2		Elément	Double clefs
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
3		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Agrafe de sur tapis			Elément	Capot
		Position	Avant Gauche			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	Grelé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Réparation

5



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

9



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

14



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.1 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.8 Mm