

**Détails véhicule**

VIN	VF3VJYHV7 RZ022822	Date d'immatriculation	25/04/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-211-PJ	Odometre	69 341 km
Modèle	EXPERT FG XL MOT P7K	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

**Détails d'évaluation**

Parc	2L AUTOMOTIVE INGRANDE		
------	------------------------	--	--



**Eléments amovibles**

Roue de secours	✘
Outils de bord	✘

**Documents techniques**

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✘
















**Pneumatiques**




Tigar 215/65/16 T Eté 8.5 mm	Tigar 215/65/16 T Eté 8.8 mm
Michelin 215/65/16 T Eté 6.3 mm	Michelin 215/65/16 T Eté 6.5 mm


**Dommages extérieurs**

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Bas d'aile
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Cabochon enjoliveur de jante	4		Elément	Pneu
		Position	Arrière Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant			Dommages	Non conforme
		Commentaires	-			Commentaires	-


5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cabochon enjoliveur de jante</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Cabochon enjoliveur de jante	Position	Avant Gauche	Dommages	Manquant	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-
Elément	Cabochon enjoliveur de jante																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Bas de Pare-choc																				
Position	Avant																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
Elément	Coquille de rétroviseur																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cabochon enjoliveur de jante</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Cabochon enjoliveur de jante	Position	Avant Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
Elément	Cabochon enjoliveur de jante																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Avant Droit	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Joint d'entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Joint d'entrée de porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Bas de caisse																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
Elément	Joint d'entrée de porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Joint de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Coupé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Joint de porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Coupé	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-
Elément	Joint de porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Coupé																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Cabochon enjoliveur de jante</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Cabochon enjoliveur de jante	Position	Arrière Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
Elément	Cabochon enjoliveur de jante																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu roue de secours</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu roue de secours	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	21		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Coupé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Gauche	Dommages	Coupé	Commentaires	-
Elément	Pneu roue de secours																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Coupé																				
Commentaires	-																				
23		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante de roue de secours</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante de roue de secours	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	24		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Jante de roue de secours																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

25		Elément	Eléments adjacents
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

### Dommages intérieurs

22		Elément	Assise de siège tissu
		Position	Avant Gauche
		Dommages	Usé
		Commentaires	-

### Autres dommages

20		Elément	Outillage de bord	26		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Commentaires

PneuARG Michelin 215/65/16 T 6.3 Mm  
 PneuARD Michelin 215/65/16 T 6.5 Mm  
 PneuAVD Tigar 215/65/16 T 8.8 Mm  
 PneuAVG Tigar 215/65/16 T 8.5 Mm