

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU RL023336	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GW-606-SV	Modèle	5008 V2 ALLURE PK BHD1 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/04/2024	Année	2024	Couleur	INCONNUE
Odometre	25 893 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FQ
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	147
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/04/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Cache bagages	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 5.8 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

5



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

6



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 5.8 Mm