

Opel

CORSA

VIN: VXKUPHNEKP4356458



Description

N° d'immatriculation GX-737-ED	Date de 1ère immatriculation 29/05/2024	Odomètre 59506 km
Couleur Argent	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces

Allumage automatique des feux

Caméra de recul

Climatisation manuelle

Radar de proximité arrière

Régulateur de vitesse

Radar de proximité avant

Détails de l'inspection













Lieu de l'inspection
HERTZ TT CAR ROISSYDate de l'inspection
25/02/2026Date de validation de l'inspection
26/02/2026

Contrôles

Problème moteur au démarrage
NonVéhicule non apte à la circulation
Non

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : H / Marque de pneu : MICHELIN / Largeur : 195 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Saison : Été	Déchiré	Acceptable

		
<p>002 Enjoliveur de roue / Avant Droit Matériau : Plastique / Diamètre Jante/Pneu : 16 "</p>		<p>Cassé Acceptable</p>
		
<p>003 Pavillon / -</p>		<p>Enfoncement Smart repair</p>
		
<p>004 Aile / Arrière Droit</p>		<p>Enfoncement Smart repair</p>
		
<p>005 Aile / Avant Droit</p>		<p>Enfoncement Smart repair</p>
		
<p>006 Pare-chocs / Avant</p>		<p>Rayure Acceptable</p>
<p>007 Pare-brise / -</p>		<p>Eclat Acceptable</p>
		

Éléments amovibles

- Câble de charge lente
- Câble de charge rapide
- Cache bagages
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Cris
- Double de clés

- Compresseur kit réparation pneumatique
- Filet de coffre
- Outillage de bord
- Roue de secours

- Cric
- Filet de separation
- Plage arrière

- Double de pneu
- Kit réparation pneumatique complet
- Recharge kit réparation pneumatique


Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	195 / 55 / 16 / Été	3.7 mm
Avant Droit	MICHELIN	195 / 55 / 16 / Été	3.3 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	195 / 55 / 16 / Été	5.3 mm
Arrière Droit	MICHELIN	195 / 55 / 16 / Été	5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert




Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant




Odomètre



Spare Tyre



Vin



Pneu / Avant Droit / Déchiré




Pneu / Avant Droit / Déchiré



Enjoleur de roue / Avant Droit / Cassé




Enjoleur de roue / Avant Droit / Cassé



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement




Aile / Arrière Droit / Enfoncement




Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat