

Détails véhicule

VIN	ZFACF1BJ0 RJJ93868	Date d'immatriculation	04/06/2024	Couleur	CROSSOVER BLACK
Marque	FIAT	Immatriculation	GX-806-HT	Odometre	13 389 km
Modèle	500 MY23 SERIE 1 HYBRID 1				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	09/05/2025	N° d'inspection	1803578	Date d'évaluation	10/06/2025
Date du mandat	13/06/2025	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/45/16 V Eté 5.5 mm



Goodyear 195/45/16 V Eté 5.5 mm



Goodyear 195/45/16 V Eté 6.0 mm

Goodyear 195/45/16 V Eté 6.0 mm

Détails des dommages

1



Elément	Assise de siège tissu	Temps Réparation	0,90	Prix pièce	139,62€
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	46,80€	Valeur Brute	186,42€
Dommages	Brûlé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	186,42€

2



Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	66,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	40,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	66,00€

3		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	80,00€	Coût net	80,00€
4		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€
5		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€
6		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 195/45/16 V 5.5 Mm
PneuARG Goodyear 195/45/16 V 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 195/45/16 V 5.5 Mm
PneuARD Goodyear 195/45/16 V 6.0 Mm

PneuAVG Goodyear 195/45/16 V 5.5 Mm
PneuARG Goodyear 195/45/16 V 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 195/45/16 V 5.5 Mm
PneuARD Goodyear 195/45/16 V 6.0 Mm

PneuAVG Goodyear 195/45/16 V 5.5 Mm
PneuARG Goodyear 195/45/16 V 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 195/45/16 V 5.5 Mm
PneuARD Goodyear 195/45/16 V 6.0 Mm

PneuARD Goodyear 195/45/16 V 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 195/45/16 V 5.5 Mm
PneuARG Goodyear 195/45/16 V 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 195/45/16 V 5.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	700,42€	Dépréciation	-	Prix Net	700,42€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	5,40	280,80€	-	-	280,80€
Peinture	80,00€	3,50	280,00€	-	-	280,00€
Prise en charge peinture	80,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	139,62€	-	-	139,62€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€