

INFORMATION DU VÉHICULE		
Date de génération du PDF 06/07/2026	Date d'entrée parc 30/04/2026	Boxage E03-38
Segment LARGE VAN	Date d'immatriculation 13/08/2024	Immatriculation GY408PA
Kilométrage 52 343 km	VIN VXFVLEHS9R7836275	Marque FIAT
Modèle SCUDO	Portes 4	Date de création 29/04/2026

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



ÉLÉMENTS DU VEHICULE

Autre(s) dommage(s) garniture intérieure



*** Non référencé ***

Carnet de service présent



Roue de secours



Tableau de bord



Double des clés présent

PNEUS			
Pneu Avant Gauche PIRELLI - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme non conforme - 4.3 mm		Pneu Avant Droit PIRELLI - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme non conforme - 3.7 mm	
Pneu Arrière Gauche PIRELLI - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme conforme - 9 mm		Pneu Arrière Droit PIRELLI - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme conforme - 9 mm	

DOMMAGES

Pare-chocs Avant



Porte Arrière Gauche



Porte Arrière Droite



Rayure(s) - Fort

Rayure(s) - Moyen

Rayure(s) - Fort

Porte Arrière Droite



Porte Avant Gauche



Porte Avant Gauche



Rayure(s) - Moyen

Enfoncement(s) - Superficiel

Enfoncement(s) - Superficiel

Porte Avant Droite




Enfoncement(s) - Superficiel

Porte Avant Droite



Enfoncement(s) - Superficiel

Baguette de porte Arrière-Droite



Rayure(s) - Moyen

Baguette de porte Avant-Droite




Rayure(s) - Moyen

Lame Jupe Avant



Rayure(s) - Moyen

Aile Arrière Droite



Enfoncement(s) - Moyen

Aile Arrière Droite




Enfoncement(s) - Léger / Faible

Aile Arrière Droite



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Aile Avant Gauche



Enfoncement(s) - Superficiel