

### Détails véhicule

VIN	VR3USHNK3 RJ838680	Date d'immatriculation	22/08/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GY-738-VF	Odometre	19 619 km
Modèle	2008 V2 ALLURE PURETECH 100 S&S BVM6				

### Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	13/05/2025	N° d'inspection	1794860	Date d'évaluation	22/05/2025
Date du mandat	22/10/2025	Propriétaire	-	Parc	VITROLLES



### Equipements génériques





### Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques




Porte documents	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.1 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 6.8 mm	
Goodyear 215/60/17 H Eté 7.8 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 7.3 mm	

### Détails des dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	60,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	36,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>60,50€</b>
4		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	148,10€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	124,10€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>148,10€</b>
5		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>73,00€</b>

## Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.3 Mm  
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.8 Mm  
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 7.1 Mm  
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.8 Mm

## Résumé d'évaluation

Prix Brut	281,60€	Dépréciation	-	Prix Net	281,60€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

## Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	1,00	48,00€	-	-	48,00€
Peinture	73,00€	2,20	160,60€	-	-	160,60€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

## Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€