

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1373MPW / WVWZZZCD1RW029338 / W029338

Datos vehículo:

Marca:	VOLKSWAGEN	Combustible:	NO DETERMINADO
Modelo:	GOLF LIFE 2.0 TDI 85 KW (115CV) AUTO DSG 7 VEL	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	VW GOLF LIFE 2.0 TDI 85 KW (115CV) AUTO DSG 7 VEL	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.229

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	CONJUNTA	Ubicación Inspección:	XXXXXXXXXX
Fecha Inspección:	XXXXXXXXXX	RaC:	XXXXXXXXXX
Comentarios:			

1373MPW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Paragolpes tr	Pintar Reparado S3	DESMONTAR Y MONTAR		0.60 h.	1.60 h.	0,00	0,00		113,96 €
2. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.20 h.		0,00	0,00		8,02 €
4. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.20 h.		0,00	0,00		8,02 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado S3	DESMONTAR Y MONTAR		0.60 h.	1.50 h.	0,00	0,00		108,34 €
6. Preparación y materiales	REPARAR	NECESARIO PARA REPARAR			1.90 h.	0,00	0,00		106,74 €
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado S3 Pieza montada	-			1.20 h.	0,00	0,00		67,41 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	412,49 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1373MPW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	1,60 h.	64,18 €
Total material pintura	-	0,00 €
Total Mano de Obra Pintura	6,20 h.	348,30 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	0,00 €



Daño línea 1



Daño línea 5



Daño línea 7