





























Détails véhicule					
VIN	VR1URHNS7 RW064053	Date d'immatriculation	16/09/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	DS	Immatriculation	GZ-106-DN	Odometre	17 769 km
Modèle	DS3 C FIN T 12E BA8S.				




Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	22/07/2025	N° d'inspection	1818531	Date d'évaluation	24/07/2025
Date du mandat	24/07/2025	Propriétaire	-	Parc	FILIPPI ROGNAC
					
					

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet 	Clef Plip 
	Plage arrière 	Porte documents 
	Outils de bord 	Manuel d'utilisation 
	Sur tapis 	Carnets de bord 
		Double clefs 

Pneumatiques			
Goodyear 215/55/18 V Eté 5.0 mm		Goodyear 215/55/18 V Eté 5.0 mm	
Goodyear 215/55/18 V Eté 5.3 mm		Goodyear 215/55/18 V Eté 5.0 mm	

Détails des dommages					
1		Elément	Manuel d'utilisation	Temps Réparation	- Prix pièce
		Position	-	Coût Réparation	- Valeur Brute
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	- Dépréciation %
		Intensité	-	Coût Peinture	- Dépréciation
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	- Coût net
2		Elément	Carnets de bord	Temps Réparation	- Prix pièce
		Position	-	Coût Réparation	- Valeur Brute
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	- Dépréciation %
		Intensité	-	Coût Peinture	- Dépréciation
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	- Coût net

3		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Porte documents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Outillage de bord	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Sur tapis	Temps Réparation	-	Prix pièce	142,90€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	142,90€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	142,90€
7		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
9		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
10		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

11		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	217,52€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	10,40€	Valeur Brute	227,92€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	227,92€
12		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
13		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/55/18 V 5.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/55/18 V 5.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/55/18 V 5.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/55/18 V 5.3 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	370,82€	Dépréciation	-	Prix Net	370,82€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	0,20	10,40€	-	-	10,40€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	360,42€	-	-	360,42€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€