



PEUGEOT e-208 2

-	
VIN	VR3UHZKW9R4351882
Première immatriculation	27/12/2024

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	24/04/2026 09:48:20	Adresse d'inspection	METIN SA - MELUN
----------------------	---------------------	----------------------	------------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR3UHZKW9R4351882	Transmission	Avant
Type de carrosserie	Berline	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	27/12/2024	Couleur intérieur	Gris Foncé
Type de carburant	Electrique	Couleur carrosserie	Blanc
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	e-208 2	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS


Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Entretien	Oui
Certificat immatriculation (original)	Non		

OPTIONS

Nature de peinture	Opaque
--------------------	--------

DOMMAGES

Extérieur



1 | Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



2 | Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Intérieur



3 | Compresseur

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



4 | Kit réparation pneu

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



5 | Câble de recharge (normal)

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Photos commerciales

