

Détails véhicule

VIN	VR3USHNK2 SJ548601	Date d'immatriculation	29/01/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HB-929-PT	Odometre	5 933 km
Modèle	2008 ALLURE 100 CH BVM6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	28/03/2025	N° d'inspection	1776755	Date d'évaluation	01/04/2025
Date du mandat	01/04/2025	Propriétaire	-	Parc	CERTINES


Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm			Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm			Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
 PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	0,00€	Dépréciation	-	Prix Net	0,00€
-----------	-------	--------------	---	----------	-------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€