

Détails véhicule

VIN	VR3USHNS1 SJ591679	Date d'immatriculation	28/02/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-439-EW	Odometre	31 379 km
Modèle	2008 ALLURE 130 CH S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	21/10/2025	N° d'inspection	1883468	Date d'évaluation	31/10/2025
Date du mandat	03/11/2025	Propriétaire	-	Parc	WALON RIVESALTES


Equipements génériques

Eléments amovibles	
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓

Documents techniques


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 4.2 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 4.4 mm	
Goodyear 215/60/17 H Eté 5.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 5.1 mm	

Détails des dommages

1	Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	1,10	Prix pièce	188,97€
	Position	Avant Gauche	Coût Réparation	52,80€	Valeur Brute	241,77€
	Dommages	Brûlé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
	Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
	Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	241,77€
2	Elément	Jante spéciale 17'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
	Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
	Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
	Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
	Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€

3		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	1,40	Prix pièce	285,68€
		Position	Arrière	Coût Réparation	67,20€	Valeur Brute	411,28€
4		Dommages	Cassé	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	58,40€	Dépréciation	-
5		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	411,28€
		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
6		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
7		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	82,40€
9		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	58,40€	Dépréciation	-
10		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	82,40€
		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	164,80€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	116,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	164,80€

DEKRA Automotive Solutions

11	 	Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	Coût net	46,00€

12		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 4.2 Mm
 PneuARG Goodyear 215/60/17 H 5.0 Mm
 PneuARD Goodyear 215/60/17 H 5.1 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 4.4 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 228,62€	Dépréciation	-	Prix Net	1 228,62€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	4,10	196,80€	-	-	196,80€
Peinture	73,00€	4,20	306,60€	-	-	306,60€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	514,22€	-	-	514,22€
Forfait	138,00€	-	-	138,00€