

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY5 SJ575258	Date d'immatriculation	24/02/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-534-BG	Odometre	25 656 km
Modèle	2008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	08/01/2026	N° d'inspection	1925998	Date d'évaluation	13/01/2026
Date du mandat	13/01/2026	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF



Equipements génériques

--





Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 4.3 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 4.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Eté 5.1 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 4.7 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	168,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	168,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	168,00€
2		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 4.3 Mm
 PneuARD Goodyear 215/60/17 H 4.7 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 4.0 Mm
 PneuARG Goodyear 215/60/17 H 5.1 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	248,00€	Dépréciation	-	Prix Net	248,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	80,00€	2,10	168,00€	-	-	168,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€