

### Détails véhicule

VIN	ZFA5FBBT3 SJ068417	Date d'immatriculation	28/05/2025	Couleur	ORANGE SUN OF ITALY
Marque	FIAT	Immatriculation	HD-181-VJ	Odometre	22 281 km
Modèle	600 T-Gen 3 1.2 Hybrid Turbo 110ch eDCT6 La Prima				

### Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	24/03/2026	N° d'inspection	1971844	Date d'évaluation	03/04/2026
Date du mandat	24/03/2026	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF



### Equipements génériques



### Eléments amovibles

### Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓





Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

### Pneumatiques

Goodyear 215/55/18 V Eté 5.4 mm		Goodyear 215/55/18 V Eté 5.3 mm	
Goodyear 215/55/18 V Eté 5.5 mm		Goodyear 215/55/18 V Eté 5.4 mm	

### Détails des dommages

1		Elément	Coquille de rétroviseur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>24,00€</b>
2		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-

3		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
4		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	186,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	160,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>186,00€</b>
5		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
6		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>80,00€</b>

### Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/55/18 V 5.4 Mm  
 PneuARD Goodyear 215/55/18 V 5.4 Mm  
 PneuAVD Goodyear 215/55/18 V 5.3 Mm  
 PneuARG Goodyear 215/55/18 V 5.5 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	290,00€	Dépréciation	-	Prix Net	290,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

### Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	0,50	26,00€	-	-	26,00€
Peinture	80,00€	2,30	184,00€	-	-	184,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

### Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€