

Détails véhicule

| | | | | | |
|--------|----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------------------|
| VIN | VR3USHPY7 SJ704276 | Date d'immatriculation | 19/06/2025 | Couleur | VERT REFLEX MET.VERN |
| Marque | PEUGEOT | Immatriculation | HE-522-DM | Odometre | 10 593 km |
| Modèle | 2008 ALLURE HYBRID 136 CH E-DCS6 | | | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------|---------|-------------------|--------------|
| Date d'entrée parc | 02/09/2025 | N° d'inspection | 1863876 | Date d'évaluation | 08/10/2025 |
| Date du mandat | 05/09/2025 | Propriétaire | - | Parc | VATRY MOSOLF |



Equipements génériques

Eléments amovibles

| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✓ |
| Clef Plip | ✓ |

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.6 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 5.5 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 5.7 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.7 mm

Détails des dommages

1



| | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|--------|-----------------|---------------|
| Elément | Baguette de Pare-choc | Temps Réparation | 0,50 | Prix pièce | - |
| Position | Arrière | Coût Réparation | 26,00€ | Valeur Brute | 50,00€ |
| Dommages | Enfoncement | Temps Peinture | 0,30 | Dépréciation % | - |
| Intensité | - | Coût Peinture | 24,00€ | Dépréciation | - |
| Opération | Réparation | Forfait | - | Coût net | 50,00€ |

2



| | | | | | |
|-----------|---------------------|------------------|--------|-----------------|----------------|
| Elément | Pare-choc non peint | Temps Réparation | 1,00 | Prix pièce | - |
| Position | Arrière | Coût Réparation | 52,00€ | Valeur Brute | 100,00€ |
| Dommages | Enfoncement | Temps Peinture | 0,60 | Dépréciation % | - |
| Intensité | - | Coût Peinture | 48,00€ | Dépréciation | - |
| Opération | Réparation | Forfait | - | Coût net | 100,00€ |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|------------------|--------|-----------------|---------------|
| 3 |  | Elément | Pare-choc complet | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | Arrière Droit | Coût Réparation | - | Valeur Brute | 64,00€ |
| | | Dommages | Rayure | Temps Peinture | 0,80 | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | 64,00€ | Dépréciation | - |
| | | Opération | Réparation | Forfait | - | Coût net | 64,00€ |
| | | | | | | | |
| 4 |  | Elément | Prise en charge | Temps Réparation | - | Prix pièce | - |
| | | Position | - | Coût Réparation | - | Valeur Brute | 80,00€ |
| | | Dommages | - | Temps Peinture | 1,00 | Dépréciation % | - |
| | | Intensité | - | Coût Peinture | 80,00€ | Dépréciation | - |
| | | Opération | Peinture | Forfait | - | Coût net | 80,00€ |
| | | | | | | | |

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 5.6 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 5.7 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 5.7 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 5.5 Mm

Résumé d'évaluation

| | | | | | |
|-----------|---------|--------------|---|----------|---------|
| Prix Brut | 294,00€ | Dépréciation | - | Prix Net | 294,00€ |
|-----------|---------|--------------|---|----------|---------|

Main d'oeuvre

| | Tarif horaire | Temps | Prix Brut | Dépréciation % | Dépréciation | Prix Net |
|--------------------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|----------|
| Tôlerie | 52,00€ | 1,50 | 78,00€ | - | - | 78,00€ |
| Peinture | 80,00€ | 1,70 | 136,00€ | - | - | 136,00€ |
| Prise en charge peinture | 80,00€ | 1,00 | 80,00€ | - | - | 80,00€ |

Divers

| | Prix Brut | Dépréciation % | Dépréciation | Prix Net |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------|
| Petites pièces / Frais d'élimination | 0,00€ | - | - | 0,00€ |
| Prix pièce | 0,00€ | - | - | 0,00€ |
| Forfait | 0,00€ | - | - | 0,00€ |