

**Détails véhicule**

VIN	VR3KAHPYX SS089789	Date d'immatriculation	03/07/2025	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HE-681-MW	Odometre	7 499 km
Modèle	3008 V3 3008 GT HYBRID 145 CH E-DCS6				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	27/08/2025	N° d'inspection	1841823	Date d'évaluation	08/09/2025
Date du mandat	30/08/2025	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF


**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**


Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

**Documents techniques**

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

**Pneumatiques**

Michelin 225/55/19 V Eté 5.9 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm








Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

**Détails des dommages**
**1**


Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	<b>Coût net</b>	<b>184,00€</b>

**2**


Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-

3		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
4		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
5		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
6		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	128,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	128,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	128,00€
7		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
8		Elément	Feu clignotant latéral	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
9		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	80,00€

### Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.9 Mm

**Résumé d'évaluation**

Prix Brut	392,00€	Dépréciation	-	Prix Net	392,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

**Main d'oeuvre**

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	2,00	104,00€	-	-	104,00€
Peinture	80,00€	2,60	208,00€	-	-	208,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

**Divers**

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€